WMX-Uシリーズ

Mac OS版セットアップガイド

I-O DATA

20091202-01

動作環境

本製品は以下の環境でご使用いただけます。

対応機種	USB 2.0ポートを搭載したApple Macintoshシリーズ(Intel製CPU搭載Macのみ) ※PowerPC(G3/G4/G5)には対応しておりません。
対応OS	Mac OS X 10.4.11～10.6.2
本製品の対応ファームウェア	Ver 4.6.1.21597 以上

インストールを行う前に必ずお読みください

●本製品のファームウェアは最新バージョンでご使用ください。最新バージョンではない場合は弊社ホームページよりアップデートプログラムをダウンロードし、**Windowsパソコン**にて実行してください。(下記、ダウンロード手順参照)

●サスペンド／スリープモード等、パソコンの省電力設定を解除の上、作業を行ってください。

●他のアプリケーションソフトは全て終了させてください。

ドライバおよびアップデートプログラムのダウンロード方法

①以下のURLにアクセスします。

➡ http://www.iodata.jp/lib/

②「キーワードで探す」で、製品名の一部を入力し、[検索]をクリックすると、下に候補が表示されます。
ご使用の製品名をダブルクリックします。



③**Mac OS用のドライバ**をダウンロードする場合は[Mac OS]をクリック、**ファームウェアのアップデートプログラム**をダウンロードする場合は、ご使用のOSをクリックします。

④[ダウンロード]をクリックします。
⇒画面の指示に従って、保存してください。

⑤保存したファイルをダブルクリックします。
⇒デスクトップに解凍したフォルダが作成されます。

1 インストールします

※本製品はまだ挿しません。

① デスクトップにある[WMX_U_MAC_xxx]フォルダをダブルクリックし、[I-O DATA WMX-U Software Installer]ファイルをダブルクリックします。(xxxには数字が入ります。)

② [続ける]をクリックします。

③ 使用許諾契約をよくお読みいただき、[続ける]をクリックします。



④ 使用許諾契約の条件に同意する場合は[同意する]をクリックします。

⑤ インストール先の選択画面が表示されたら、インストール先を選択し、[続ける]をクリックします。



⑥ [インストール]をクリックします。

⑦ ご使用のパソコンの[パスワード]を入力し、[OK]をクリックします。

⑧ [インストールを続ける]をクリックします。

⑨ [再起動]をクリックし、パソコンを再起動します。

以上で、インストールは完了です。
次に【インストール後の作業】をおこないますので次ページをご覧ください。なお、ご使用のOSにより手順が異なります。⇒

2 インストール後の作業 <Mac OS 10.4 の場合>

1 パソコンを起動し、本製品をパソコンに挿し込みます。



2 [システム環境設定]→[ネットワーク]の順にクリックします。

3 [OK]をクリックします。

4 [今すぐ適用]をクリックします。

**[今すぐ適用]をクリックすることで
インストールしたドライバが有効となります。
必ず[今すぐ適用]をクリックしてください。**

**以上で、インストール後の作業は完了です。
インターネットへの接続手順については、次ページをご覧ください。 ⇒**

2 インストール後の作業 <Mac OS 10.5 の場合>

1 パソコンを起動し、本製品をパソコンに挿し込みます。



2 「新しいネットワークインターフェイスが検出されました」の画面が表示されたら、[ネットワーク環境設定]をクリックします。

※右の画面が表示されない場合は、[システム環境設定]→[ネットワーク]の順にクリックしてください。

3 [適用]をクリックします。



**[適用]をクリックすることで
インストールしたドライバが有効となります。
必ず[適用]をクリックしてください。**

**以上で、インストール後の作業は完了です。
インターネットへの接続手順については、次ページをご覧ください。 ⇒**

2 インストール後の作業 <Mac OS 10.6 の場合>

1 パソコンを起動し、本製品をパソコンに挿し込みます。



2 「新しいネットワークインターフェイスが検出されました」の画面が表示されたら、[ネットワーク環境設定]をクリックします。

※右の画面が表示されない場合は、[システム環境設定]→[ネットワーク]の順にクリックしてください。



3 [適用]をクリックします。



**[適用]をクリックすることで
インストールしたドライバが有効となります。
必ず[適用]をクリックしてください。**

**以上で、インストール後の作業は完了です。
インターネットへの接続手順については、次ページをご覧ください。 ⇒**

以下のメッセージが表示された場合

本製品のファームウェアのバージョンが古いため、ご使用いただけません。ファームウェアのアップデートプログラムをダウンロードし、Windowsパソコンで実行してください。
（ダウンロード手順については前ページ参照）



3 インターネットへの接続手順

❶ デスクトップ上のユーティリティアイコンをダブルクリックし、ユーティリティを起動します。

❷ [接続する]をクリックします。

自動接続にする場合

ユーティリティの設定で、自動接続にすることができます。
①（設定ボタン）をクリックします。
②[接続の準備が整ったら自動的に接続する]にチェックをつけ、[×]をクリックし、画面を閉じます。



インターネットに接続できない場合

[システム環境設定]→[ネットワーク]の順にクリックし、[適用]または[今すぐ適用]をクリックしてください。

本製品の取り外し手順

❶ デスクトップ上のユーティリティアイコンをダブルクリックし、ユーティリティを起動します。

❷ [切断する]をクリックします。



❸「切断しました」と表示され、次に「ネットワーク接続準備完了」画面に切り替わったら、本製品をパソコンから取り外します。



ユーティリティ終了手順

起動したユーティリティは、[WMX-U Series Utility]→[WMX-U Series Utilityを終了]の順にクリックし、終了することができます。

ヘルプの起動方法

ユーティリティについて詳しくはヘルプをご覧ください。[ヘルプ]→[WMX-U Series Utility ヘルプ]の順にクリックし、開きます。



ドライバとユーティリティの削除方法

ドライバとユーティリティの削除方法を説明します。必要に応じてご覧ください。

❶ ユーティリティを終了し、本製品をパソコンから取り外します。

❷ デスクトップにあるダウンロードした[WMX_U_MAC_xxx]フォルダをダブルクリックし、[WMX-U Series Uninstaller]ファイルをダブルクリックします。(xxxには数字が入ります。)

❸ 画面の指示に従って削除をおこないます。

【商標について】
●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●Windows Vista®およびWindowsロゴは、米国または他国における Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
●Macintosh、Mac、Mac OS、Mac OSロゴおよびその商標は、米国Apple Inc.の登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/ 2009.12.02 発行
Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.