



KH240V UNIT:mm






スタンドをはずした状態 Stand is the state without.







く注記> 1.>指示なき寸法公差は±2.0以下とする。 2.)中心線にActive Areaの中心を示す。 3.)指示なき寸法は中心線に対して対称とする。 4.)本図は参考資料に付予告無く変更する事がある。