







LCD-AH241XDB  
UNIT:mm



スタンドをはずした状態  
Stand is the state without.



- <注記>
- 1.)指示なき寸法公差は±2.0以下とする。
  - 2.)中心線にActive Areaの中心を示す。
  - 3.)指示なき寸法は中心線に対して対称とする。
  - 4.)本図は参考資料に付予告無く変更する事がある。