







LCD-GCWQ341XDB

UNIT:mm




スタンドをはずした状態
Stand is the state without.




- <注記>
- 1.) 指示なき寸法公差は±2.0以下とする。
 - 2.) 中心線にActive Areaの中心を示す。
 - 3.) 指示なき寸法は中心線に対して対称とする。
 - 4.) 本図は参考資料に付予告無く変更する事がある。


LCD-GCWQ341XDB
UNIT:mm



HEIGHT ADJUSTMENT VIEW



TILT VIEW



SWIVEL VIEW