






NB-N221B,NB-N221W
UNIT:mm



スタンドをはずした 状態
Stand is the state without.



＜注記＞
1.)指示なき寸法公差は±2.0以下とする。
2.)中心線にActive Areaの中心を示す。
3.)指示なき寸法は中心線に対して対称とする。
4.)本図は参考資料に付予告無く変更する事がある。