







U551D_Series
UNIT:mm



スタンドをはずした状態



＜注記＞
1.)指示なき寸法公差は±2.0以下とする。
2.)中心線にActive Areaの中心を示す。
3.)指示なき寸法は中心線に対して対称とする。
4.)本図は参考資料に付予告無く変更する事がある。