





U501VX Series
UNIT:mm



<注記>

- 1.) 指示なき寸法公差は±2.0以下とする。
- 2.) 中心線にActive Areaの中心を示す。
- 3.) 指示なき寸法は中心線に対して対称とする。
- 4.) 本図は参考資料に付予告無く変更する事がある。