

AVLP2シリーズ：インターネットラジオのご利用方法

1. 以下のアドレスをご参照の上、最新ファームウェアアップデートを適用します。


ファームウェアアップデートについて

AVLP2/DVDG
http://www.iodata.jp/lib/doc/avlp2dvdg_fup1.htm


AVLP2/DVDLJ
http://www.iodata.jp/lib/doc/avlp2dvdlj_fup.htm

AVLP2/G
http://www.iodata.jp/lib/doc/avlp2g_fup.htm

2. LinkPlayerの電源を入れます。
3. サーバ選択画面より「Online Premium Contents」を選択します。



4. 接続するオンラインコンテンツサービスを選択します。



参考

2005 / 3 現在、ご利用可能なサービスは「vTuner」のみとなります。
接続可能なサービスは今後ファームウェアアップロードで追加される事もあります。

5. インターネットラジオのサービスサイトに接続されます。
言語、サービス、チャンネルなどを選択します。



6. 希望のチャンネルを選択し、再生を行います。



表示画面は一例です。内容は予告無く変更される場合があります。

注意

・ コンテンツサービスについて

初期設定されているオンラインコンテンツサービス（vTuner）は有料サービスです。接続後60日間の無料試聴期間の後も、継続してご利用いただくためにはvTuner社にご利用のお申し込みをいただく必要があります。（一部コンテンツについては60日経過後も無償でご利用いただけます）詳細は画面左の「アップグレード」項目を選択の上、内容をご確認ください。

・ お問合せについて

インターネットラジオは、オンラインコンテンツサービス会社(vTuner)より提供されております。本サービスに関するお問合せについては、vTunerまでお願い致します。

vTuner Web サイト
<http://www.iodataradio.com/>



Q：ログイン画面に「Online Premium Contents」が表示されないのですが？


A 1：LinkPlayerのファームウェアバージョンは最新ですか？

P 1の「ファームウェアアップデートについて」をご参照の上、LinkPlayerが最新ファームウェアであるかをご確認ください。

A 2：「Online Premium Contents」機能は有効になっていますか？

以下の手順を参照の上、LinkPlayerの「Online Premium Contents」機能が有効になっているかご確認ください。
(初期値は有効設定です)

1. LinkPlayerの電源を入れ、リモコンから「SETUP」ボタンを押します。
2. 「オプション」を選択します。
3. 「オンラインサービス」内の「Online Premium Contents を有効」にチェックが入っていることを確認します。
4. 設定を行ったら、画面上の「保存」ボタンを押し、設定を保存いたします。



Q：ラジオ放送が途切れるのですが？

A：ネットワーク状況によっては、ラジオ放送が途切れる場合があります。
また、ラジオ局の状態によっては正常に受信出来ない場合があります。

Q：インターネットラジオに接続しようとしたが、「サーバが見つかりません」といったエラーメッセージが表示されるのですが？

A 1：ご利用の環境でプロキシサーバを利用している。
プロキシサーバを使用して、インターネットに接続する環境ではインターネットラジオはご利用いただけません。（例：社内LANなど）

A 2：LinkPlayerがインターネットに正しく接続出来ていない可能性があります。
以下の手順にて、LinkPlayerがインターネットに接続可能かどうかをご確認ください。

1. LinkPlayerの電源を入れ、リモコンから「SETUP」ボタンを押します。
2. 「ファーム更新」を選択し、「ファームアップウェアの更新」を押します。

「すでに利用しているものが一番最新です」と表示される場合



LinkPlayerは正しくインターネットに接続されています。
アクセス先のインターネットラジオサイトの問題が考えられます。
(サイト側の混雑やメンテナンスなど)
暫くしてから再度アクセスをお試しください。

「サーバが見つかりません」と出る場合

指定したサーバーに接続できません。
指定したサーバーからファイルを読み取れません。
次のような原因が考えられます：
1. サーバーが無効であるか、DNSサーバーによって認識されないものです。
2. 指定したサイトは現在アクセスできません。
3. システムのメモリ容量が低下しています。
‘戻る’、または‘サーバー’キーを押して前ページに戻り、再度接続を行ってみてください。

LinkPlayerがインターネット環境に正しく接続されていません。
LinkPlayerの取扱説明書「困ったときには」 - 「ファームの更新が出来ない場合について」をご参照の上、LinkPlayerのネットワーク設定をご確認ください。
また、同一環境に接続されているパソコンなどが、インターネットに正しくアクセス可能かどうかご確認ください。