

箱を紛失した場合

もし箱を紛失した場合は輸送中の箱潰れによる製品破損を防ぐため、分厚い大きめの箱とエアアクションなどを緩衝材としてご用意ください。

【液晶ディスプレイ】

次の手順でパネル面を段ボールなどでおい固定し、保護してください。

- 1.液晶パネル側に段ボールをあてます。
- 2.液晶と段ボールの四角をテープ（養生テープや布テープなど）で固定します。
※輸送中の破損を防ぐため、段ボールが動かないようにしてください。
- 3.台座やネック、ケーブルなどの付属品は、製品を傷つけないため、それぞれ、包みます。



4. 箱に入れるときはケーブルやACアダプタなどの付属品は、筐体などを傷つけない為に動かないようにまとめた状態で、パネル面と逆側にいれてください。
※液晶パネル面、液晶と添付品の間には十分に梱包材を入れてください。輸送時の破損防止になります



【その他の製品】

製品と付属品を箱に入れ、動かないよう緩衝材を入れてください。

（緩衝材が少ないと、輸送中に破損してしまうおそれがありますので、上下左右十分な状態で入れてください。）

※エアアクションなどの緩衝材を下に置いてから、商品をおいてください。

※商品や、ケーブルなどの付属品はそれぞれ、包んでください。

