

Windows XP Service Pack 2 について

Windows XPにService Pack 2 がインストールされた場合、一部の動作が取扱説明書と異なることがあります。

◆ 確認時に関する変更点(デバイスマネージャの起動について)

[デバイスマネージャ] ボタンの位置が変更になっています。

